

Edité le : 10/09/2021

Rapport d'analyse Page 1 / 2

MAIRIE DE SAINT-MELANY

07260 SAINT MELANY

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.  
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.  
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.  
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (\*).

<b>Identification dossier :</b>	LSE21-147810	<b>Analyse demandée par :</b>	ARS Rhône Alpes - DT de l'ARDECHE
<b>Identification échantillon :</b>	<b>LSE2109-25224-1</b>	<b>N° Prélèvement :</b>	00178875
<b>N° Analyse :</b>	00179510	<b>Nature:</b>	Eau de ressource souterraine
<b>Point de Surveillance :</b>	SOURCE DE LA FOULARDEYRE	<b>Code PSV :</b>	0000000815
<b>Localisation exacte :</b>	EMERGENCE	<b>Dept et commune :</b>	07 SAINT-MELANY
<b>Coordonnées GPS du point (x,y)</b>	X : 44,5488842000		Y : 4,1352238000
<b>UGE :</b>	0114 - ST MELANY COMMUNALE	<b>Type d'eau :</b>	B - EAU BRUTE SOUTERRAINE
<b>Type de visite :</b>	AUR	<b>Type Analyse :</b>	RADON
<b>Nom de l'exploitant :</b>	MAIRIE DE SAINT-MELANY	<b>Motif du prélèvement :</b>	CS
<b>Nom de l'installation :</b>	FOULARDEYRE	<b>Type :</b>	CAP
<b>Prélèvement :</b>	Prélevé le 03/09/2021 à 08h39 Réception au laboratoire le 03/09/2021	<b>Code :</b>	000654
	Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / LEFEUVRE Alan		
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine		
	Flaconnage CARSO-LSEHL		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 03/09/2021

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
<b>Mesures sur le terrain</b> Température de l'eau	07RADON*	18.0	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	25	#

Edité le : 10/09/2021

Identification échantillon : LSE2109-25224-1

Destinataire : MAIRIE DE SAINT-MELANY

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité
pH sur le terrain	07RADON*	6.4	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523		#
Conductivité brute à 25°C sur le terrain	07RADON*	52	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888		#
Taux de saturation en oxygène sur le terrain	07RADON*	94.4	%	Méthode LDO	Méthode interne M_EZ014		
<b>Caractéristiques organoleptiques</b>							
Aspect de l'eau	07RADON*	0	-	Analyse qualitative			
Odeur	07RADON*	0 Néant	-	Méthode qualitative			
<b>Radioactivité : l'activité est comparée à la limite de détection</b>							
Radon 222	07RADON*	38.7	Bq/l	Spectrométrie gamma	NF EN ISO 13164-1:2020 et -2:2020		100 #
Radon 222 : incertitude (k=2)	07RADON*	7.1	Bq/l	Spectrométrie gamma	NF EN ISO 13164-1:2020 et -2:2020		#

07RADON\* ANALYSE (RADON) (ARS07-2021)

Rn222 : activité à la date de prélèvement

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

**Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.**

Adrien PUISSEGUR  
Ingénieur de Laboratoire

